

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 208 din 23.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Voineasa, punct de prelevare: S.C. NK S.R.L., Cod probă: PZMV 2

Data recoltării: 20.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 20.07.2021

Nr. înregistrare ieșire: 252 din 23.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării/ Nr. înțrare proba	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
20.07.2021/ 784	PZMV 2	<0,4	≤2	8,0	1,60	<0,01	<0,005	0,21/ 0,27	≤5,05	204,9	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016																		
		Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012																		
		pH , unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤9,5 SR EN ISO 10523-2012																		
		Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001																		
		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001																		
		Azotați, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006																		
		Clor rez. liber/total, mg /l CMACl ₂ liber ≥0,1 – ≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018																		
		Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008																		
		Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97																		
		Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001																		
		Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006																		
		Azotați ⁺ , mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339																		
		Sulfati ⁺ , mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153																		
		Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004																		
		Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004																		
		Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																		
		Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																		
		Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002																		
		Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017																		

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002.

6. CMA - 0,1 mg/l pentru azotul la ieșirea apei din stația de tratare.


7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mușat

Intențuit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 216 din 29.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Perisani, punct de prelevare: Primărie, Bucătărie, Cod probă: PZPM 10

Data recoltării: 26.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 26.07.2021
Nr. înregistrare ieșire: 273 din 29.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării/ Nr.intrare proba		Cod proba	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																							
26.07.2021/ 811	PZPM 10	1.88	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016		26	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012		7.8 20.4°C	pH, unități de pH CMA - $\geq 6,5$; $\leq 9,5$ SR EN ISO 10523-2012		1.92	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001		<0.01	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001		<0.005	Azotați, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006		0.14/ 0.17	Clor rez. liber/total, mg /l CMACH ₂ liber $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ SR EN ISO 7393-2-2018		2.81	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008		127.3	Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97		-	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001		-	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006		-	Azotați ⁺ , mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339		-	Sulfati ⁺ , mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153		0	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004		0	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004		0	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017		0	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017		0	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002		0	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017	

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea BENAR.

4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cantificare a metodei.

5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 4 SR/2002r

6. CMA - 0.1 mg/l pentru azotul în ieșirea apei din stația de tratare

Verificat,

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,

ing. chim. Elena Mugaș

Întocmit,

Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu

acreditat-potabil
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 211 din 26.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Brezoi, punct de prelevare: Valea Satului, Bisericiță, robinet rețea, Cod probă: PZVS 13

Data recoltării: 22.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 22.07.2021

Nr. înregistrare ieșire: 260 din 26.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu /Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării/ Nr. înregistrare proba	Cod probi	Parametrii indicatori, UM, CMA																																				
22.07.2021/ 792	PZVS 13	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	3	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	7.2 20.4°C	pH, unități de pH CMA - $\geq 6,5$; $\leq 9,5$ SR EN ISO 10523-2012	2.24	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	$\leq 0,01$	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	$<0,005$	Azotiti, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	0.19/ 0.23	Clor rez. liber/total, mg /l CMACl ₂ liber $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ SR EN ISO 7393-2:2018	1.12	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	56.6	Conductivitate la 20°C, $\mu S/cm$ CMA - 2500 SR EN 27888-97	-	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	-	Fier, $\mu g/l$ CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	-	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	-	Sulfati*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153	0	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	0	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	<10	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	0	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	0	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	-	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul înecercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Înecercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cantificarea a metodei.

5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002r


6. CMA - 0,1 mg/l pentru azotiti la ieșirea apă din stația de tratare

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Murgat

Intocmit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel/Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 215 din 26.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Sălătrucel, punct de prelevare: Str. Principală, Farmacie, Cod probă: PZSB 53
- Localitatea Brezo - Sat Călinești, punct de prelevare: Ocolul Silvic Călbucet, Cod probă: PZB 88

Data recepției: 23.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 23.07.2021
Nr. înregistrare teșure: 264 din 26.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef Șef Centru / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării/ Nr.întare proba	Cod proba	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR EN ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ , mg/l CMA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Azotiti, NO ₂ ⁻ , mg/l CMA – 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/total, mg /l CMACl ₂ liber ≥0,1 – ≤0,5 SR EN ISO 2393-2-2018	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Cloruri, mg/l CMA – 250 SR ISO 9297-2001	Fier, μg/l CMA – 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Azotați ⁺ , mg/l CMA – 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati ⁺ , mg/l CMA – 250 Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* CMA – 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* CMA – 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* CMA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* CMA – 0 SR EN ISO 14189 :2017
23.07.2021/ 801	PZSB-53	0.57	<2	7.6 20.6°C	0.64	≤0.01	<0.005	0.50/ 0.52	5.05	165.2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
23.07.2021/ 802	PZB 88	0.65	<2	7.6 20.5°C	0.64	<0.01	<0.005	0.20/ 0.29	5.05	154.2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.


2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. Valorile înscrise cu < reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
5. UM = unitate de măsură, CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002r
6. CMA - 0,1 mg/l pentru azotați la legătura apei din stajia de tratare
7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Musat

Intocmit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 219 din 30.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Mureasca de Jos, punct de prelevare: Primărie, Cod probă: PZB 104

Data recoltării: 27.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 27.07.2021
Nr. înregistrare ieșire: 279 din 30.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr. intrare probă		Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																																										
27.04.2021/ 818	PZB 104	0.49	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016			4	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012			7.9 20.3°C	pH, unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR EN ISO 10523-2012			1.28	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001			<0.01	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001			<0.005	Azotizi, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006			0.42/ 0.43	Clor rez. liber/total, mg /l CMACl ₂ liber - ≥0,1 - ≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018			5.05	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008			166.2	Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97			-	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001			-	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006			-	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339			-	Sulfati*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153			0	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004			0	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004			0	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017			0	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017			0	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002			0	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017		

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. Valorile înscrise cu * <= reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002*
6. CMA - 0.1 mg/l pentru azotați la ieșirea apei din stația de tratare.
7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mărușat

Întocmit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Ștan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu

acreditat pentru
INCERCĂRI
RENNAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACRREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 194 din 13.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Gura Văii, punct de prelevare: Școala Generală, Cod probă: PZB 24
- Localitatea Dăești, punct de prelevare: Sediul Poliției, Cod probă: PZB 63
- Localitatea Jibla Vechie, punct de prelevare: Monument Ocoul Silvic, Cod probă: PZB 90

Data recoltării: 09.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 09.07.2021
Nr. înregistrare ieșire: 213 din 13.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr. intrare proba	Cod proba	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR EN ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Azotizi, NO ₂ ⁻ mg/l CMA – 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/total, mg /l CMAC _h liber ≥ 0,1 - ≤ 0,5 SR EN ISO 7393-2:2018	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Cloruri, mg/l CMA – 250 SR ISO 9297-2001	Fier, μg/l CMA – 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Azotați*, mg/l CMA – 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati*, mg/l CMA – 250 Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017
09.07.2021/ 740	PZB 24	0.4	<2	7.5 20.3°C	1.02	<0.01	<0.005	0.43/ 0.45	5.05	161.5	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
09.07.2021/ 741	PZB 63	0.42	<2	7.5 20.2°C	1.02	<0.01	<0.005	0.29/ 0.31	5.16	165.1	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
09.07.2021/ 742	PZB 90	0.58	2	7.5 20.1°C	1.09	<0.01	<0.005	0.5/ 0.61	5.05	158.6	-	-	-	0	0	0	0	0	0	

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maximă admisă, stabilită prin legea 458/2002r

6. CMA - 0,1 mg/l pentru azotizi la ieșirea apei din stația de tratare.

7. Prelevare: prelevator

Verificat,

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mușat

Înlocuit,

Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Ștefan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 199 din 16.07.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Nicolae Bălcescu, punct de prelevare: Bar Predești, Cod probă: PZNB 3

Data recoltării: 07.07.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 07.07.2021

Nr. înregistrare ieșire: 228 din 16.07.2021

Beneficiar: Director Tehnic/Inginier Șef/Șef Centru / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr.intrare probă		Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																																										
07.07.2021/ 730	PZNB 3	0.40	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016			<2	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012			7.2 20.6°C	pH, unități de pH CMA- $\geq 6,5$; $\leq 9,5$ SR EN ISO 10523-2012			0.96	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001			<0.01	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001			<0.005	Azotiți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006			0.36/ 0.45	Clor rez. liber/total, mg /l CMACl ₂ liber - $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ SR EN ISO 7393-2:2018			13.46	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008			438	Conductivitate la 20°C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97			-	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001			1	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006			-	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339			-	Sulfati*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153			0	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004			0	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004			0	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017			0	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017			0	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002			-	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017		

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. Valorile înscrise cu <» reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maximă admisă, stabilită prin legea 458/2002

6. CMA - 0.1 mg/l pentru azotiti la ieșirea apei din stația de tratare.

7-Prelevare: prelevator

Verificat,

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mungat

Intocmit,

Responsabil Tehnic,