

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 247 din 23.04.2026

privind calitatea apei:
- Locul prelevării: Jibla Nouă, Biserică, PZB 85

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acreditat pentru
ÎNCERCĂRI
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 30.03.2026; Data recepției: 30.03.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 30.03.2026 – 02.04.2026

Nr. înregistrare ieșire: 374 din 23.04.2026

Director Tehnic/ Șef Sector Călimănești – Brezoi/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023												
		AC și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250
30.03.2026/ 303	PZB 85	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016												
		Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C												
		pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012												
		Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001												
		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001												
		Azotiți, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006												
		Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018												
		Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008												
		Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97												
		Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001												
		Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006												
		Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001												
		Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339												
		Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153												
		Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004												
		Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004												
		Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017												
		Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017												
		Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002												
		Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017												

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dedurizării; apa nu suportă tratament de dedurizare

5. VA azotii la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție

6. AC și FMA - acceptabilități pentru consumatori și fără modificări anormale

7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de distribuție;

- în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU

8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l

9. Prelevare: prelevator; prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR

10. Receptant prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

Verificat,

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă

biochim. Sîdonia Oprea


Întocmit,

Responsabil de încercări

biolog Andrei Corbeanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 236 din 31.03.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Berislăvești – Sat Stoenesti, Școala Generală, PZBVM 6
- Locul prelevării: Berislăvești - Valea Mare, Primărie, PZBVM 4

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 26.03.2026; Data recepției: 26.03.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 26.03.2026 – 29.03.2026

Nr. înregistrare ieșire: 339 din 31.03.2026

Beneficiar: Director Tehnic/ Șef Sector Călimănești – Brezoil/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)		Locul prelevării		Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																																			
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	AC și FMA	≥ 6.5 și ≤9.5	5.0	0.50	0.5	≥ 0.1 și ≤0.5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0																		
		Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012, Metoda C		pH , unități de pH SR EN ISO 10523–2012		Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001		Azotiți, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006		¹¹ Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018		Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008		Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97		Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001		Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006		Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001		Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339		Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153		Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004		Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004		Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017		Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017		Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002		Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017	
26.03.2026/288	PZBVM 6	0.64	6	7.9 20.0°C	2.56	<0.064	<0.041	0.10/ 0.14	9.31	293	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	0	0	-																
26.03.2026/289	PZBVM 4	0.76	6	8.0 20.0°C	2.68	<0.064	<0.041	0.19/ 0.21	9.54	300	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	-																	

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dedurizării; apa nu suportă tratament de dedurizare

5. VA azotiți la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA, pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție

6. AC și FMA - acceptabilități pentru consumatori și fără modificări anormale

7. Valoarea de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezinfectie; - în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU

8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimate rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l

9. Prelevare: prelevator, prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458-2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR

10. Receptivitate prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

11. U₉₅ = ± 0.02 mg/l pentru 0.1 mg/l - incertitudine de măsurare pentru un interval de încredere 95%, k=2

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sidonia Oprea

Întocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acreditat pentru
 ÎNCERCĂRI

 SR EN ISO/IEC 17025:2018
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 232 din 31.03.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Perișanu – Sat Poiana, Școală Generală, Grup sanitar, PZPP 3

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 24.03.2026; Data recepției: 24.03.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 24.03.2026 – 27.03.2026

Nr. înregistrare ieșire: 335 din 31.03.2026

Beneficiar: Director Tehnic/ Șef Sector Călimănești – Brezoi/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)		Locul prelevării		Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																															
24.03.2026/ 284	PZPP 3	0.90	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	AC și FMA	≥ 6,5 și ≤9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0													
		<2	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012, Metoda C	7.7 20.3°C	pH , unități de pH SR EN ISO 10523–2012	0.89	Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001	<0.064	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001	<0.041	Azotiți, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	0.13/ 0.14	¹¹ Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018	12.34	Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008	294	Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97	-	Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001	-	Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006	<5	Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339	-	Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153	0	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	0	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	0	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017	0	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	0	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă decalcării, apa nu suportă tratament de decalcare

5. VA azotii la ieșirea apei din stația de tratare - 0.1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție

6. AC și FMA - acceptabilită pentru consumatori și fără modificări anormale; FMA - fără modificări anormale

7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezinfecție;
 - în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU

8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimate rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l

9. Prelevare: prelevator, prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR

10. Receptant: prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

11. U_{adm} = ± 0.02 mg/l pentru 0.1 mg/l - incertitudine de măsurare pentru un interval de încredere 95%, k=2

Verificat,
 Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
 biochim. Sidonia Oprea

Întocmit,
 Responsabil de încercări
 biochim. Andrei Corbeanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acrediat pentru
 ÎNCERCĂRI
 SR EN ISO/IEC 17025:2018
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 230 din 31.03.2026

privind calitatea apei:
 - Locul prelevării: Perișani, Sat Spinu, Camin apometre, PZPM 5

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 24.03.2026; Data recepției: 24.03.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 24.03.2026 – 27.03.2026

Nr. înregistrare ieșire: 333 din 31.03.2026

Beneficiar: Director Tehnic/Șef Sector Călimănești – Brezoii/Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023													
		AC și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA
24.03.2026/ 282	PZPM 5	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016													
		Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C													
		pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012													
		Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001													
		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001													
		Azotiți, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006													
		Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018													
		Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008													
		Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97													
		Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001													
		Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006													
		Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001													
		Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339													
		Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153													
		Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004													
		Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004													
		Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017													
		Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017													
		Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002													
		Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017													

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă decalcării, apa nu suportă tratament de decalcare

5. VA azotii la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție

6. AC și FMA - acceptabilități pentru consumatori și fără modificări anormale

7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezintecție;

- în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU

8. Valorile înscrise cu "<=" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l

9. Prelevare: prelevator, prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR

10. Receptant prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

Verificat,
 Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
 biochim. Sidonia Oprea

Intocmit,
 Responsabil de încercări
 biochim. Andrei Corbeanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acordată pentru
BACIFICARE
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT DE ACRREDITARE
II 553

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 184 din 13.03.2026
privind calitatea apei:
- Locul prelevării: Voineasa - Voinești, Stație Epurare, PZMV 7

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒
Data recoltării: 09.03.2026; Data recepției: 09.03.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 09.03.2026 - 12.03.2026
Nr. înregistrare ieșire: 267 din 13.03.2026
Director Tehnic/ Șef Sector Călimănești - Brezoil/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Director Tehnic/ Șef Sector Căminășești – Brezoi, Șef Serviciu Comunicare, Nume și Prenume

Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023

09.03.2026/ 228	Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	AC și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0	0
PZMV 7	0,69	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C	7,7 20,1°C	1,60	<0,064	<0,041	0,24/ 0,32	5,72	232	-	-	36,871	-	-	0	0	0	0	0	-	
		pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012																				
		Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001																				
		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001																				
		Azotiti, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006																				
		Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018																				
		Duritate, °Gc SR ISO 6059-2008																				
		Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97																				
		Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001																				
		Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006																				
		Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001																				
		Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339																				
		Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153																				
		Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																				
		Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																				
		Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017																				
		Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																				
		Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002																				
		Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017																				

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. VA divizate ≥ 5 pentru apă supusă dezinfectării, apă nu supusă tratament de dezinfectare
5. VA azotiti la ieșirea apii din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA pentru odor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție
6. AC și FMA - acceptabilități pentru consumatori și fără modificări anormale
7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apă rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezinfectare; - în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU
8. Valorile tasează cu * reprezintă valori sub limita de semnificație a metodei, excepționând param. culoare - exprimate rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l
9. Prelevare: prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR
10. Receptienți prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sîdonia Oprea

Intocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acordat pentru
INTERCARE
SR EN ISO 17025:2018
CERTIFICAT DE ACRREDITARE
11592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 117 din 02.03.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Berislăvești - Valea Mare, Primărie, PZBVM 4

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 12.02.2026; Data recepției: 12.02.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 12.02.2026 - 15.02.2026

Nr. înregistrare ieșire: 183 din 02.03.2026

Beneficiar: Director Tehnic/ Șef Sector Calitatea apei - Brezoi/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)		Locul prelevării		Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																		
12.02.2026/PZBVM 4 146	L.16	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016		Ac și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
		Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C																				
	10	pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012																				
	7.7 20.0°C	Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001																				
	4.35	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001																				
	<0.064	Azotați, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006																				
	<0.041	Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018																				
	0.31/ 0.35	Duretați, °Ge SR ISO 6059-2008																				
	6.45	Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97																				
	219.3	Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001																				
	-	Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006																				
	-	Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001																				
-	Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339																					
-	Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153																					
0	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																					
0	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																					
0	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017																					
0	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																					
0	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002																					
-	Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017																					

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercării.

2. Se întărește reproducerea rezultatelor a rezultatului de laborator.

3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt excepții de acreditare RENAR

4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dezinfectării, apa nu suportă tratament de dezinfectare

5. VA azotizi la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA pentru elor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție

6. AC și FMA - acceptabilități pentru consumator și fără modificări azeronle

7. Valoarea de referință turbiditate: - pentru apa reziduală din traseu în stația de tratare a apelor rez. - max. 4 NTU și în rețeaua de distribuție; - în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU

8. Valoarea încercării cu "≤" reprezintă valoarea limită de euanalizare a metalelor, excepție fiind pentru: cianuri - exportare rezultate cf. standardului, pt. intervalul 0-2 mg/l

9. Prelevare: prelevare; prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR

10. Receptorul prelevare pentru fiecare probă: bion PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
bioclim. Sădiană Opnea

Întocmit,
Responsabil de încercări
bioclim. Andrei Corboreanu

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Ștan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 116 din 02.03.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Berislăvești - Rădoia, Cișmea, PZBR 1/2
- Locul prelevării: Berislăvești - Săneni de Jos, Intersecție câmin apă, PZBSJ 2

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒
Data recoltării: 12.02.2026; Data recepției: 12.02.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 12.02.2026 – 15.02.2026

Nr. înregistrare ieșire: 182 din 02.03.2026
Beneficiar: Director Tehnic/ Șef Sector Călimănești – Brezoii/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acordat pentru
INCERCARE
SR EN ISO 60321
REZULTAT
SR EN ISO 60321
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)		Locul prelevării		Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																			
12.02.2026/ 144	PZBR 1/2	0.70	8	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	AC și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
				Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C	9																		
12.02.2026/ 148	PZBSJ 2	1.57	7.8 20,1°C	pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012	7.9 20,2°C	≤ 9,5	4.29	4.48	≤ 0,064	≤ 0,041	0.24/ 0.28	6.51	184,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
				Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001																			
				Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001																			
				Azotizi, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006																			
				¹¹ Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018																			
				Duritate, °Gc SR ISO 6059-2008																			
				Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97																			
				Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001																			
				Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006																			
				Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001																			
				Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339																			
				Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153																			
				Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																			
				Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																			
				Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017																			
				Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																			
				Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002																			
				Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017																			

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sidoruța Oprea

Întocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

- Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
- Încercările efectuate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
- VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă decalcării; apa cu suportul tratament de decalcizare
- VA azotizi la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție
- AC și FMA - acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
- Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU în rețeaua de distribuție; - în rețeaua de distribuție, în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU
- Valori înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, excepțional pentru: culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pl. intervalul 0-2 mgPt/l
- Prelevare: prelevator, prelevare cf. SR EN ISO 5657-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Recipient prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 liter pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice
- U_{max} = ± 0,08 mg/l pentru 0,5 mg/l - incertitudine de măsurare pentru un interval de încredere 95%, k=2

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 116 din 02.03.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Berislăvești - Rădoia, Cișmea, PZBR 1/2
- Locul prelevării: Berislăvești - Șcheii de Jos, Intersecție câmin apă, PZBS1/2

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒
Data recoltării: 12.02.2026; Data recepției: 12.02.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 12.02.2026 - 15.02.2026
Nr. înregistrare ieșire: 182 din 02.03.2026

Beneficiar: Director Tehnic/ Șef Sector Calitatea apei - Brezoil/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr. Intra re proba (Cod proba)		Locul prelevării		Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																		
12.02.2026	PZBR 1/2	0.70	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	AC și FMA	≥ 6,5 și ≤ 9,5	5,0	0,50	0,5	≥ 0,1 și ≤ 0,5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
144		8	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012, Metoda C																			
12.02.2026	PZBS1 2	1.57	pH, unități de pH SR EN ISO 10523-2012																			
148		9	Oxidabilitate, mg O ₂ /l SR EN ISO 8467-2001																			
		7.8	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l SR ISO 7150-1/2001																			
		20.1°C	Azotați, NO ₂ ⁻ mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006																			
		4.29	¹¹ Clor rez. liber/Clor total*, mg/l SR EN ISO 7393-2:2018																			
		4.48	Duritate, °Gc SR ISO 6059-2008																			
		<0.064	Conductivitate la 20°C, μS/cm SR EN 27888-97																			
		<0.064	Aluminiu, μg/l SR ISO 10566:2001																			
		<0.041	Fier, μg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006																			
		0.24/0.28	Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001																			
		6.39	Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339																			
		217.0	Sulfati*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153																			
		-	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																			
		-	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004																			
		-	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017																			
		-	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017																			
		-	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002																			
		-	Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017																			

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.

2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.

3. Incercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acceptate de acreditarea RBMAR.

4. VA denotă ≥ 5 pentru apă supusă dezinfectării, apă nu supusă tratamentului de dezinfectare.

5. VA acoliți la ieșirea apei din stația de tratare - 0,1 mg/l; VA, pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție.

6. AC și PMA - acceptabilitate pentru consumul și fără modificări anormale; PMA - fără modificări anormale.

7. Valoarea de referință turbiditate: - pentru apă reziduală din stația de tratare sau de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezinfectare;

- în rețeaua de distribuție: în medii urbane - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU.

8. Valoarea incertă cu "<" reprezintă valoarea sub limita de cuantificare a metodei, excepțiile parțiale, altele - exprimate rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgP/l.

9. Incertitudine: prelevator, prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458-2:2017; activitate care nu este supusă de acreditarea RBMAR.

10. Receptivitate prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 100 ml pentru încercările microbiologice.

Verificat,

Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
bioclim. Stăniș Oprea

Responsabil de încercări
bioclim. Andrei Corbeanu

Întocmit,